



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Jul-2016 15-Aug-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:

N/A

c) Cruces de arroyos:

N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**

NO APLICA

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**8.- Comentarios adicionales:**

TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE, SE ELIMINAN DE POSTE DE SEÑALAMIENTOS LA PALABRA PEMEX E IGASAMEX.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

30-Aug-2016

Fecha de aprobación:

02-Sep-2016

Elaborado por:

Alberto Salinas Castro

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez