IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)		N. L.) PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0	
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos		FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002	
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en a) Cruces carreteros: OK			NO	5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: NO		
b) Cruces de ferrocarril	:		6 Numero de cruz	zamientos o excavaciones:		
N/A			NO	NO		
c) Cruces de arroyos:						
			7 Indicaciones de	e fuga		
2 Estado de registro de válvulas:			a) Cambios de colo	a) Cambios de coloración del suelo:		
OK (EL REGISTRO ES OPERADO POR PEMEX)			NO	NO		
3 Señalización del ga	soducto					
a) Cantidad de postes f	Cantidad de postes faltantes: 0			b) Cambio de vegetación:		
b) Cantidad de placas f	altantes:	0	<u>NO</u>			
4 Cantidad de tomas	de potencial faltantes:	0				
8 Comentarios adicionales: NUEVAMENTE SE REVISA CON EL EXPLOSIMETRO PERO NO SE DETECTA NADA, SIN EMBARGO ES EVIDENTE EL BURBUJEO. 9 Evidencias:						
Rev. No./ Resp	Descripción Formato nuevo	Fecha Nov-11	Fecha de registro: Fecha de aprobación: Elaborado por: Aprobado por:	21/09/2012 07:20:2 27/09/2012 11:10:5 Bruno Federico Garcia C Hernán Arias Mora	4a.m. Consuelos	