



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

BUEN ESTADO (REGISTRO OPERADO POR PEMEX)

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 6

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**8.- Comentarios adicionales:**

SIN NOVEDAD

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 21/05/2013 09:09:05p.m.

**Fecha de aprobación:** 29/05/2013 03:29:24p.m.

**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelos

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández