



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

BUEN ESTADO (REGISTRO OPERADO POR PEMEX)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

SI

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

SI

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

8.- Comentarios adicionales:

SE COMENZARON TRABAJOS PARA CONSTRUIR UN MURO DE CONTENCIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA HALCON. DICHO MURO TENDRÁ UNA LONGITUD DE 400 MTS LINEALES PARALELO AL TUBO DE GAS, CON UNA SEPARACIÓN DESDE 80 CM A 1 METRO.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01/07/2013 09:45:36p.m.

Fecha de aprobación: 02/07/2013 11:18:08a.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández