



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: Agosto 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

BUEN ESTADO (REGISTRO OPERADO POR PEMEX)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

SI

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

si

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

8.- Comentarios adicionales:

ESTAN POR CONCLUIRSE LOS TRABAJOS DEL MURO DE CONTENSION LES FALTAN SOLO 25 MTS POR CONSTRUIR Y TAPAR.

DURANTE TODO EL MES SE ESTUVO SUPERVISANDO Y VERIFICANDO EL DIFERENCIAL DEL POTENCIAL ENTRE LA LINEA DE GAS Y LA ESTRUCTURA DEL MURO. NO SE DETECTO NINGUN PROBLEMA.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:08:41p.m.

Fecha de aprobación: 09/09/2013 06:08:31p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández