

Observaciones:

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Molinos Azte	eca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO: 01-Oct-2014	
LLENADO POR:	Bruno F	ederico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	
TAG:	1	MASECA MTY		
Modelo: EZR 2X1			· 大学· 大学·	
Condiciones del cuerpo: Orificios BUENAS CON	NDICIONES	Resortes BUENAS CONDICIONES	-	
Desgaste en partes metáli	cas NO		AUUD	
Condiciones del piloto:	NO			
Desgaste en partes metáli Resortes BUEN ESTAD				
Cambio de partes blanda	s del kit de refaccione	es: SI		
Verificación de: SI Fugas		CORRECTO Sello	THIN	
Punto de ajuste	78 psig	<u></u>		
Simulaciones de flujo	Ī	Arrangue CORRECTO		
SE LE	HACE LIMPIEZA Y C	- 1		
Observaciones:				
TAG:	2	MASECA MTY		
Modelo: EZR 2X1				
Condiciones del cuerpo: Orificios BUENAS CON	NDICIONES	Resortes BUENAS CONDICIONES		
Desgaste en partes metáli	cas NO		AULL	
Condiciones del piloto:				
Desgaste en partes metáli			()) []	
Resortes BUENAS CON	NDICIONES			
Cambio de partes blanda	s del kit de refaccione	es: SI		
Verificación de:		CORRECTO	THE STATE OF THE S	
Fugas SI		CORRECTO Sello		
Punto de ajuste	73 psig			
Simulaciones de flujo S		Arranque CORRECTO		
SE LE HACE LIMPIEZA Y CAMBIO DEL KIT				



30-Sep-2015

ANUAL

REV. 0

RO-010



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	N <u>ov-</u> 11

Fecha de registro: 05-Oct-2015

Fecha de aprobación:

05-Oct-2015

Elaborado por:

Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández