



SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>05/08/2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>			<b>RO-014</b>

**Descripción general de condición anormal**

DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Ubicación: Equipos

Causa aparente Diseño

Efectos DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Acción correctiva Mantenimiento correctivo

**Observaciones**

NUEVAMENTE SE DETECTO QUE LA FALLA FUE EN EL REGULADOR AXIAL, A SIMPLE VISTA NO SE DETCTA NADA. SIN EMBARGO SE CAMBIO LA MANGA REUTILIZANDO UNA QUE SE QUITO DE LA ANTIGUA VALVULA DE SEGURIDAD. ES NECESARIO COMPRAR KITS DE REFACCIONES TANTO PARA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 30/09/2012 10:24:19p.m.  
 Fecha de aprobación: 10/10/2012 10:25:32p.m.  
 Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos  
 Aprobado por: Hernán Arias Morales