



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo) PERIODO: 25-Nov-2013 24-Dec-2013 REV. 0
LLENADO POR: Sergio Alberto Tellez Guerra FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: BUENO

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 1
b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: Fue vandalizado poste y placa de señalización en interconexión, se reemplazara poste y placa

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: NO

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Sergio Alberto Tellez Guerra
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández