



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
LIMPIOS, EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 9

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 2

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
AUN EN CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE A FRANCISCO DE MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
SI

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
SE TERMINAROS LOS 5 CRUCES DIRECCIONALES,
CRUCE 1, A UN COSTADO DE ANTENA DE TELEFONIA: DISTANCIA: 1.60 M
CRUCE 2, A UNA COSTAD DE LA GASOLINERA: DISTANCIA 2.45 M
CRUCE 3, CERCA DE LA TOMA DE POTENCIAL, DISTANCIA DE 1.85 M

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 08/08/2012 04:50:33p.m.

Fecha de aprobación: 04/09/2012 10:04:29a.m.

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares