



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-002</b>
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
LIMPIOS, EN BUEN ESTADO

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
SI

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
SI

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**

SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y LA CARRETERA LATERAL, FUE NECESARIO RE UBICAR 21 POSTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 06/11/2012 10:42:50a.m.

**Fecha de aprobación:** 21/01/2013 10:06:22a.m.

**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna

**Aprobado por:** Osvaldo Ugalde Linares