



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Merigas Norte, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Jan-2014 31-Jan-2014 REV. 0
LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: correctos

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: CORRECTOS

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

COVITEY CONTINUA CON LA OBRA DE LA CARRETERA LATERAL EN EL ANILLO PERIFERICO, DERRIVAN UN POSTE Y ES NECESARIO LEVANTAR EL REGISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO PARA EL CLIENTE CRIO. LA EMPRESA REYMA TERMINO LA OBRA DE PAVIMENTADO DURANTE LA SUPERVICION,

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 07-May-2014
Fecha de aprobación: 23-Jun-2014
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Hernán Arias Morales