



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Merigas Norte, S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-Jul-2014 31-Jul-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Victor Hugo Rosado Monroy | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado.

c) Cruces de arroyos:

En buen estado.

2.- Estado de registro de válvulas:

Las botas de las valvulas de seccionamiento se encuentran en buen estado.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro:

06-Mar-2015

Fecha de aprobación:

11-Mar-2015

Elaborado por:

Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez