



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alejandro Campos Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 no existen hundimientos ni daños en tubería

b) Cruces de ferrocarril:
 no existen hundimientos ni daños en tubería

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:

visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 4

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no existen asentamientos ni construcciones

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no existen cruzamientos o excavaciones

7.- Indicaciones de fuga


a) Cambios de coloración del suelo:
 no

b) Cambio de vegetación:
 no

8.- Comentarios adicionales:

SE ROBARON 4 PLACAS DE POSTES CON TODO Y BASE, SE REALIZARAN BASES NUEVAS PARA COLOCAR PLACAS, ASI COMO TAMBIEN 1 EXTINTOR DE LA CASETA DE INTERCONEXION

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/01/2013 10:28:35p.m.

Fecha de aprobación: 06/02/2013 03:02:08p.m.

Elaborado por: Alejandro Campos Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal