



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Apaseo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Mateo Guapo Cerca</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
No existen hundimientos ni daños en tubería

b) Cruces de ferrocarril:
No existen hundimientos ni daños en tubería

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
Visibles y señalados

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 1

b) Cantidad de placas faltantes: 7

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ampliación Carretera Celaya-Apaseo Km 7+214

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No existen cruzamientos ni desviaciones

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
Se detectaron trabajos por ampliación en carretera en tramo Km 7+250 (12-sep) y desviación en tramo proteíno, determinando no afectan el derecho de vía, se tuvo reunión con Constructora y Personal de SCT Ing. Sandoval ya que a futuro se construirá puente elevado y también se cruzará con obra en tramo 7+550, también se detectó colocación poste de CFE en col. Rancho Nuevo, no afectando DDV a más de 10 mts de distancia.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 10/11/2013 10:36:47p.m.

Fecha de aprobación: 02/12/2013 01:27:21p.m.

Elaborado por: Mateo Guapo Cerca

Aprobado por: Osvaldo Ugalde Linares