

No. DE REPORTE	RT	FECHA	HORA	¿CON QUIEN TENGO EL GUSTO?	SU NUMERO TELEFÓNICO?	DE QUE EMPRESA NOS LLAMA?
1	ACP	02/10/11	23:47	PEDRO LOPEZ	01419-1988846	INLAND
2	BHN	07/10/2011	10:34	ING. PABLO LOPEZ OLVERA	045-222426-7005	MEXICHEM, SISTEMA UNIMISUR
3	VSC	07/10/2011	10:47	ING. PABLO LOPEZ OLVERA	045-222426-7005	MEXICHEM, SISTEMA UNIMISUR
4	BHN	07/10/2011	11:02	ING. PABLO LOPEZ OLVERA	045-222426-7005	MASECA
5	LCR	07/10/2011	11:31	ING. PABLO LOPEZ OLVERA	045-222426-7005	MASECA
6	BHN	09/10/11	03:58	CLAUDIA BLANCO	01779-4630022	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
7	PCM	26/10/11	12:01	ING. EDGAR MAYORGA	5000-5175	GAS NATURAL
8	PCM	29/10/11	12:00	ING. EDGAR MAYORGA	5000-5175	AGRIZAR
9	ROS	31/10/11	23:12	CLEOFAS CRUZ	01664-9627249	DART SERVICES

PARA UBICAR EL SITIO EXACTO DE LA EMERGENCIA ME PUEDE DECIR:

ME PUEDE DESCRIBIR EN QUE CONSISTE LA EMERGENCIA	¿EN QUE MUNICIPIO O COMUNIDAD SE ENCUENTRA?	¿EN QUE ESTADO DE LA REPUBLICA?	ME PUEDE PROPORCIONAR ALGÚN PUNTO DE REFERENCIA	SU REPORTE SERÁ ATENDIDO POR EL OPERADOR CORRESPONDIENTE . ¿DESEA COMENTAR ALGO MAS ?
SE PERCIBE UN FUERTE OLOR A GAS EN LA CASETA DE ALIMENTACION .	SAN JOSE ITURBIDE	GUANAJUATO	ENTRONQUE CARRETERA 57 KM 1.5 ENTRELA PLANTA MISION HILL DE COLGATE E INLAND	NO
FUERTE RUIDO	JALTIPAN	VERACRUZ	EN MEXICHEM	SIMULACRO
FUERTE OLOR A GAS	JALTIPAN	VERACRUZ	EN MEXICHEM	SIMULACRO
FUERTE RUIDO	VERACRUZ	VERACRUZ	N/A	SIMULACRO
FUERTE OLOR A GAS	GUADALUPE	NUEVO LEON	N/A	SIMULACRO
ESTAN AMPLIANDO LA CARRETERA Y AL PARECER SE BOTO UNA VALVULA, ESTA EMPEZANDO A OLER A GAS	TIZAYUCA	HIDALGO	CARRETERA LIBRE A PACHUCHA KM 54.2	NO
FUERTE RUIDO DEBIDO A UN RELEVO DE VALVULA DE ALIVIO	CELAYA	GUANAJUATO	KM. 1+900 LIBRAMIENTO CELAYA SUR, SALVATIERRA TERRENOS AGRICOLAS	SIMULACRO
RELEVO DE VALVULA DE ALIVIO	SILAO	GUANAJUATO	CASETA UBICADA EN TERRENOS FRENTE A LA PLANTA AGRICOLA ZARATTINI. TOMANDO CAMINO DE TERRACERIA AL POBLADO MEDIO SITIO A LA ALTURA DEL KM 25 DE LA CARRETERA QRO-LEON TRAMO IRAPUATO SILAO	SIMULACRO
SE ESTAN QUEDANDO SIN SUMINISTRO DE GAS, POR LO QUE LE ESTA AFECTANDO A LA PRODUCCION. LE URGE TENER EL SUMINISTRO.	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA	AUTOPISTA CUOTA TIJUANA-TECATE KM. 13, No. 31022, COL. VALLE REDONDO.	NO

SE DIO AVISO A :	SE NOTIFICO A :	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	PUESTO
23:56 ING.CARLOS CARRANZA SE DIO AVISO 23:59 ING.OCTAVIO MUÑOZ SE DIO AVISO 00:01 ING.ELIOENAI CRUZ NO CONTESTA, 00:02 ING. ELIOENAI CRUZ SE DIO AVISO.	00:06 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO 00:07 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO 00:08 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 00:10 ING. PABLO LOPEZ OLVERA SE DIO AVISO	00:56 ING.OCTAVIO MUÑOZ	JEFE DE OPERACIÓN
10:38 ING. ROLANDO VELAZQUEZ SE ENLAZO	N/A	11:23 ING. ROLANDO VELAZQUEZ	OPERADOR
10:49 ING. ROLANDO VELAZQUEZ SE ENLAZO	N/A	11:23 ING. ROLANDO VELAZQUEZ	OPERADOR
11:03 ING. JULIO MORA SE ENLAZO	N/A	11:27 ING. JULIO MORA	OPERADOR
11:33 ING. BRUNO GARCIA SE ENLAZO	N/A	12:06 ING. BRUNO GARCIA	OPERADOR
4:04 ING.CESAR HURTADO SOTO SE DIO AVISO 04:06 ING. BENJAMIN ROSALES SE DIO AVISO 04:07 ING. HUGO GONZALEZ BUZON	4:08 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ NO CONTESTA 4:09 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO 4:11 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 4:12 ING. PABLO LOPEZ OLVERA SE DIO AVISO 4:13 ING. RAFAEL GONZALEZ SE DIO AVISO	05:16 ING. CESAR HURTADO	OPERADOR
12:02 ING. ALEJANDRO CAMPOS SE ENLAZO	N/A	12:31 ING. ALEJANDRO CAMPOS	OPERADOR
12:01 ING. BERNARDO ORTEGA SE ENLAZO	N/A	12:35 ING. BERNARDO ORTEGA	JEFE DE OPERACIÓN
23:15 ING. JESUS MERAZ SE ENLAZO 23:18 ING. HERNAN ARIAS SE DIO AVISO	23:20 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO 23:21 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 23:23 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO 23:25 ING. PABLO OLVERA SE DIO AVISO	24:10 ING. JESUS MERAZ FERNANDEZ	OPERADOR

SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA	OBSERVACIONES	TIEMPO DE DURACIÓN DE LA EMERGENCIA
SE INSPECCIONO LA CASETA NO ENCONTRANDO NINGUN TIPO DE INCONVENIENTE, SE NOTIFICO A EL PERSONAL QUE LA CAUSA DE TAL OLOR PUDO HABER SIDO OCASIONADA POR ALGUN MONTACARGAS.		69 MINUTOS
SE MANEJO COMO UNA FUGA EN EL REGULADOR	MAL APRIETE EN LOS ESPARRAGOS DE LA VALVULA	51 MINUTOS
SE MANEJO COMO UNA FUGA EN EL REGULADOR	MAL APRIETE EN LOS ESPARRAGOS DE LA VALVULA	36 MINUTOS
YA QUEDO CONTROLADA LA SITUACION AL PARECER FUE UNA REBABA QUE AFECTO EL REGULADOR		24 MINUTOS
FUE UN SIMULACRO, LA BRIDA ESTABA ROTA, SE APRETO Y SE VERIFICO QUE NO TUVIERA FUGA		35 MINUTOS
LA SITUACIÓN YA FUE CONTROLDA, FUE UN RELEVO DE VALVULA EN CASETA DE INTERCONEXION		78 MINUTOS
SE TRATO DE UN FALLO EN UN REGULADOR , EN LINEA PRINCIPAL		30 MINUTOS
SOBREPRESION DE LA LINEA PRINCIPAL DEBIDO AL DAÑO EN LOS EMPAQUES DEL PRIMER REGULADOR		35 MINUTOS
SE DEBIO A QUE LA VALVULA ESTABA CERRADA,POR ESO TENIA BAJA LA PRESIÓN. YA EL CLIENTE, CUENTA NUEVAMENTE CON EL SUMINISTRO.	N/A	58 MINUTOS

