



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNA AL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 22/09/2012 11:52:11a.m.

**Fecha de aprobación:** 09/10/2012 04:48:20p.m.

**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez

**Aprobado por:** Neftalí López