



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Unión Minera del Sur, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Nov-2013 30-Nov-2013 REV. 0
LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: correctos
b) Cruces de ferrocarril: N/A
c) Cruces de arroyos: CORECTO

2.- Estado de registro de válvulas:

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: NO
b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 26-Jun-2014
Fecha de aprobación: 26-Jun-2014
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Neftalí López