



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Unión Minera del Sur, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Jan-2014 31-Jan-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: CORRECTO

2.- Estado de registro de válvulas: N/a

3.- Señalización del gasoducto  
a) Cantidad de postes faltantes: 0  
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNA AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga  
a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 26-Jun-2014  
Fecha de aprobación: 26-Jun-2014  
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez  
Aprobado por: Neftalí López