



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Unión Minera del Sur, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2012</u>	REV. 0 RO-006
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

TAG: PRV-01C.M UNIMISUR
 Punto de ajuste: 334 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

TAG: PRV-01C.U UNIMISUR
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

TAG: PRV-02 C.M UNIMISUR
 Punto de ajuste: 334 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

TAG: PRV-02C.U UNIMISUR
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17/09/2012 03:45:46p.m.
Fecha de aprobación: 10/10/2012 02:29:30p.m.
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Nefalí López