



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Abril 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones 6 cruces en el ddd

b) Cruces de ferrocarril: En buenas condiciones 0+715, 2+208 y 7+ 130

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A para registros, 2 valvulas en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
A lo que va del año solo han colocado unos postes de CFE a un costado

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan patrullajes continuos en el dercho de via y toma de lecturas

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 13/06/2012 03:34:09p.m.

Fecha de aprobación: 02/07/2012 01:28:47p.m.

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales