



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: _____
 n buenas condiciones 6 cruces en el largo del ddv

b) Cruces de ferrocarril: _____
 En buenas condiciones 3 cruces 0+715, 2+208 y 7+ 130

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A para registros, solo tenemos 3 valvulas y estan en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna al momento _____

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguna _____

7.- Indicaciones de fuga


a) Cambios de coloración del suelo: _____
 No

b) Cambio de vegetación: _____
 No

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza mantenimiento a las valvulas de corte en el derecho de vía y patrullajes continuos

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/08/2012 03:15:09p.m.

Fecha de aprobación: 28/08/2012 11:50:59p.m.

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales