



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones 6 cruces en el largo del ddv

b) Cruces de ferrocarril: En buenas condiciones 3 cruces 0+715, 2+208 y 7+ 130

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

N/A para registros, solo tenemos 3 valvulas y estan en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: No

b) Cambio de vegetación: No

**8.- Comentarios adicionales:**

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 23/11/2012 04:39:05p.m.  
 Fecha de aprobación: 10/12/2012 03:38:36p.m.  
 Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
 Aprobado por: Hernán Arias Morales