



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros:  
En buenas condiciones 6 cruces en el largo del ddv
- b) Cruces de ferrocarril:  
En buenas condiciones 3 cruces 0+715, 2+208 y 7+ 130
- c) Cruces de arroyos:

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No Aplica

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno


**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
NO
- b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan patrullajes continuos en el ddv, tomas de lecturas y pruebas Sniff en clientes Dart

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 13/05/2013 03:47:44p.m.  
**Fecha de aprobación:** 13/05/2013 06:04:46p.m.  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales