



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: Octubre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones 6 cruces en el largo del ddv

b) Cruces de ferrocarril: En buenas condiciones 3 cruces 0+715, 2+208 y 7+ 130

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

N/A para registros, solo tenemos 3 valvulas y estan en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

SI

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

SI

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan excavaciones para cambiar el diametro de la tubería a Inmermek, asi como tambien se cambiaron algunos accesorios de la caseta de usuario Inmermek para aumentar su capacidad de consumo.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16/10/2013 04:32:08p.m.
Fecha de aprobación: 06/11/2013 04:31:47p.m.
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Aprobado por: Hernán Arias Morales