



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Dec-2013 06-Jan-2014 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones 6 cruces en el largo del ddv

b) Cruces de ferrocarril:
En buenas condiciones 3 cruces 0+715, 2+208 y 7+ 130

c) Cruces de arroyos:
En buenas condiciones 0+450

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A para registros, solo tenemos 3 valvulas y estan en buen estado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos continuos en el ddv y toma de lecturas diarias.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No se realizaron en este mes

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 01-Apr-2014
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Aprobado por: Hernán Arias Morales