



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Apr-2014 06-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: correctos

b) Cruces de ferrocarril: En buena condición 3 cruces en el DDV.

c) Cruces de arroyos: En buena condición 1 cruce en el DDV.

2.- Estado de registro de válvulas:

No Aplica

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos continuos en el DDV, toma de lecturas y prueba sniff en usuarios Dart e Inmermek.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No en este mes

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No en este mes

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

15-May-2014

Fecha de aprobación:

23-Jun-2014

Elaborado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por:

Hernán Arias Morales