



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Jul-2014 06-Aug-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

En buenas condiciones 6 cruces en el largo del ddv

b) Cruces de ferrocarril:

En buenas condiciones 3 cruces 0+715, 2+208 y 7+ 130

c) Cruces de arroyos:

En buenas condiciones cruce km 0+450

**2.- Estado de registro de válvulas:**

No Aplica

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

0

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realizan patrullajes continuos en el DDV y toma de lecturas en los usuarios.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguno

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ninguno

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

No

b) Cambio de vegetación:

No

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

28-Jul-2014

Fecha de aprobación:

01-Aug-2014

Elaborado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por:

Hernán Arias Morales