



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V. PERIODO: 07-Aug-2014 06-Sep-2014 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones 5 cruces

b) Cruces de ferrocarril:
En excelentes condiciones tres cruces

c) Cruces de arroyos:
En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
No aplica

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

TODO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 18-Sep-2014
Fecha de aprobación: 02-Dec-2014
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Aprobado por: Hernán Arias Morales