



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Oct-2014 06-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:

En buenas condiciones 5 cruces

b) Cruces de ferrocarril:

En excelentes condiciones tres cruces

c) Cruces de arroyos:

En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:

NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes:

0

b) Cantidad de placas faltantes:

0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:

0

8.- Comentarios adicionales:

TODO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

30-Oct-2014

Fecha de aprobación:

02-Dec-2014

Elaborado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por:

Hernán Arias Morales