



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.	PERIODO:	07-Oct-2016 06-Nov-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 En buen estado todos los cruces

b) Cruces de ferrocarril:
 En buen estado los tres cruces

c) Cruces de arroyos:
 En buen estado un cruce

2.- Estado de registro de válvulas:
 0

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Recorridos diarios en Derecho de vía, registrado en bitácora de interconexión, chequeo de presión , Carga de calidad de gas día 8 de Noviembre 2016.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No.

b) Cambio de vegetación:
 No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Oct-2016

Fecha de aprobación: 27-Oct-2016

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales