



SISTEMA:	<u>Gas Natural Valle Redondo, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	<u>06/12/2012</u>	<u>RO-013</u>

**Ubicación:** Interconexión Valle redondo

**Justificación (origen de la falla):**  
Se reparan Fugas en la Interconexión

**Procedimiento empleado:**  
Manual de Operaciones

**Descripción general:**  
Al momento que se realizo la inspección de fugas se encontraron 3 fugas de grado 3 que se repararon al momento.

**Herramientas y equipos empleados:**  
Llaves españolas de 1 1/16" y llave mecanica

**Nombre de la empresa contratista:** No Aplica

**Evidencias fotográficas de reparación:**



**Observaciones:**  
Al momento que se realiza la inspección de fugas en el sistema se encontraron 3 fugas en el punto de interconexión, dos en bridas y una en una conexión. Estas se repararon realizando ajuste adecuado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/12/2012 04:27:14p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/12/2012 12:24:57p.m.  
**Elaborado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales