



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V. PERIODO: Agosto 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: EN BUENE ESTADO Y VISIBLES

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO Y VISIBLES

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
N/A

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NINGUNA AL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNA AL MOMENTO

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
36 POSTES, POSTES EN BUEN ESTADO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 27/08/2012 04:28:08p.m.  
**Fecha de aprobación:** 11/09/2012 08:25:46a.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez