



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Consumidora Parque Opción, S.A. de C.V. PERIODO: Diciembre 2012 REV. 0
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: VISIBLES Y EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
AV. SANTA FE

7.- Indicaciones de fuga


a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:

SE REALIZA CRUCE POR PARTE DE "DIEC" PARA SUMINISTRO DE LUZ DE 220 V. UTILIZANDO SU TUBO AISLADOR, PASANDO DESPEGADOS A NUESTRO DUCTO 50 CM. EN AV. SANTA FE APROXM EN EL CADENAMIENTO 1+150 (LINEA CARGADA DE NITROGENO HACIA FERRERO).

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01/01/2013 03:06:57p.m.
Fecha de aprobación: 02/01/2013 10:16:42a.m.
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez