



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: UMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.P.I.I PERIODO: 28-Mar-2016 27-Apr-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-May-2016
Fecha de aprobación: 05-May-2016
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez