



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE REPARACION

SISTEMA:	<u>CONSUMIDORA VERACRUZAI</u>	PERIODO:	<u>16-Jul-2015</u>
LLENADO POR:	<u>Alejandro Tolentino Reyes</u>	FRECUENCIA:	<u>Sin Frecuencia</u>

Localizacion y tipo de la falla: INTERCONEXIO OLEOFINOS- REGULADOR PRV-01 LINEA 1.
Fecha de falla: Lunes, 9 de Febrero de 2015

Causa de la falla:

Corrosión externa: Corrosion Interna: Falla en Soldadura:
Esfuerzo Excesivo: Falla en material: Por Construccion: (Externos):

Nombre del Contratista: _____
Otro (Especificar): PERSONAL IGASAMEX

Tipo de tubería: Acero Polietilino Tubing

Cedula de la Tubería: 150# 300# 600#

Tipo de Falla: Fuga: Valor en PPM: _____ Escape: _____

Tipo de Tubería:

Acero recubierto: _____ Cedula: 40
Polietileno Alta Densidad: _____ Cedula: _____
Polietileno Baja Densidad: _____ Cedula: _____

Tamaño de Tubería: 3"

Clase de Localización: 1 2 3 4 Preción de la tubería en el sitio de reparación: 750 PSI

Reparación en: Tubería: Soldadura: Tapón: Válvula: Conexión: Tubing:

Otra (Especificar): _____

Sobre nivel de piso: _____ Subterráneo: _____

Naturaleza de la reparación: _____

Fecha de Inicio: Lunes, 9 de Febrero de 2015 Fecha de Terminación: Lunes, 9 de Febrero de 2015

Material utilizado en la reparación: O-RINGS

Equipo utilizado: LLAVES ESPAÑOLAS

Comentarios: REPARACIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Sep-2015

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez