



# IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE REPARACION

SISTEMA:	<u>CONSUMIDORA VERACRUZANA CHINAMECA S. A.</u>	PERIODO:	<u>26-Sep-2016</u>
LLENADO POR:	<u>Alejandro Tolentino Reyes</u>	FRECUENCIA:	<u>Sin Frecuencia</u>

Localizacion y tipo de la falla: NO HUBO REPARACION ALGUNA  
 Fecha de falla: Lunes, 26 de Septiembre de 2016

### Causa de la falla:

Corrosión externa:  Corrosion Interna:  Falla en Soldadura:   
 Esfuerzo Excesivo:  Falla en material:  Por Construccion: (Externos):

Nombre del Contratista: \_\_\_\_\_  
 Otro (Especificar): \_\_\_\_\_

Tipo de tubería: Acero  Polietilino  Tubing

Cedula de la Tubería: 150#  300#  600#

Tipo de Falla: Fuga:  Valor en PPM: \_\_\_\_\_ Escape: \_\_\_\_\_

### Tipo de Tubería:

Acero recubierto: \_\_\_\_\_ Cedula: \_\_\_\_\_  
 Polietileno Alta Densidad: \_\_\_\_\_ Cedula: \_\_\_\_\_  
 Polietileno Baja Densidad: \_\_\_\_\_ Cedula: \_\_\_\_\_

Tamaño de Tubería: \_\_\_\_\_

Clase de Localización: 1  2  3  4  Preción de la tubería en el sitio de reparación: \_\_\_\_\_

Reparación en: Tubería:  Soldadura:  Tapón:  Válvula:  Conexión:  Tubing:

Otra (Especificar): \_\_\_\_\_

Sobre nivel de piso: \_\_\_\_\_ Subterráneo: \_\_\_\_\_

Naturaleza de la reparación: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Fecha de Inicio: Lunes, 26 de Septiembre de 2016 Fecha de Terminación: Lunes, 26 de Septiembre de 2016

Material utilizado en la reparación: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Equipo utilizado: \_\_\_\_\_

Comentarios: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Sep-2016

Fecha de aprobación: 27-Sep-2016

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez