



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Soceni, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: No se detectaron.
- b) Cruces de ferrocarril: No se detectaron.
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

En buenas condiciones.

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Nunguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No se detectaron nuevos cruzamientos ni excavaciones.

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo:
No.
- b) Cambio de vegetación:
No.

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04/10/2012 01:47:42p.m.

Fecha de aprobación: 09/10/2012 04:30:18p.m.

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López