



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Soceni, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

- a) Cruces carreteros: No se detectaron.
- b) Cruces de ferrocarril: No se detectaron.
- c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

En buenas condiciones.

**3.- Señalización del gasoducto**

- a) Cantidad de postes faltantes: 2
- b) Cantidad de placas faltantes: 3
- 4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna por el momento.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

Ningun nuevo cruzamiento ni excavación

**7.- Indicaciones de fuga**

- a) Cambios de coloración del suelo:  
No.
- b) Cambio de vegetación:  
No.

**8.- Comentarios adicionales:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 13/12/2012 10:12:01a.m.

Fecha de aprobación: 07/01/2013 11:08:37a.m.

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López