



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Soceni, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: No se detectaron.

b) Cruces de ferrocarril: No se detectaron.

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
En buenas condiciones.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 2

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 1

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ningun nuevo cruzamiento ni excavación.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

8.- Comentarios adicionales:
Ninguno.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 01/03/2013 09:11:13p.m.

Fecha de aprobación: 06/03/2013 11:13:05a.m.

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López