



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Soceni, S. A. de C. V. | PERIODO: | 19-Apr-2013 18-May-2013 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Edgar Fernández | FRECUENCIA: | MENSUAL | RO-002 |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros:
No se detectaron.
- b) Cruces de ferrocarril:
No se detectaron.
- c) Cruces de arroyos:
No se detectaron.

2.- Estado de registro de válvulas:

En buenas condiciones.

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Ninguno.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna por el momento.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ningun nuevo cruzamiento ni excavación.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

No.

b) Cambio de vegetación:

No.

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López