



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Jul-2014 18-Aug-2014 REV. 0  
LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: SIN NOVEDAD ALGUNA

2.- Estado de registro de válvulas: SIN PROBLEMAS PARA UNA OPERACION ADECUADA

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: SIN NOVEDADES ENCONTRADAS DURANTE EL RECORRIDO TODO OK

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-May-2015  
Fecha de aprobación: 21-May-2015  
Elaborado por: Neftalí López  
Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales