



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Oct-2014 18-Nov-2014 REV. 0
LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
En excelentes condiciones

c) Cruces de arroyos:
En buenas condiciones

2.- Estado de registro de válvulas:
Buen estado

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan patrullajes

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
ninguno

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
ninguno

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-Aug-2015
Fecha de aprobación: 26-Aug-2015
Elaborado por: Neftalí López
Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales