



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Soceni, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Jan-2015 18-Feb-2015 REV. 0
LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas: EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

TODOS OK

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 18-May-2015
Fecha de aprobación: 21-May-2015
Elaborado por: Neftalí López
Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales