



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Soceni, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Sep-2015 18-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
TODO BIEN SIN PROBLEMAS

b) Cruces de ferrocarril:
BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:
SIN PROBLEMAS

2.- Estado de registro de válvulas:
BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
SIN NOVEDADES DURANTE EL PATRULLAJE

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18-May-2015

Fecha de aprobación: 21-May-2015

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Guillermo Hernandez Morales