



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jul-2014 31-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril:
sin afectaciones

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

No se tienen afectaciones en el sistema

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

sin afectaciones, no hay construcciones nuevas

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguna

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
ninguna

b) Cambio de vegetación:
ninguna

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Aug-2014

Fecha de aprobación: 23-Sep-2014

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez