



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Aug-2014 31-Aug-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado, se pintaron

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
EL SISTEMA SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
están construyendo unas bodegas, la obra esta comenzando

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
sin afectaciones

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 22-Aug-2014
 Fecha de aprobación: 23-Sep-2014
 Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez