



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Sep-2014 30-Sep-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril:
sin afectaciones

c) Cruces de arroyos:
n/a

2.- Estado de registro de válvulas:
en buen estado, presenta un poco de desgaste la pintura

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
TODO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna