



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Merigas Peninsular S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Apr-2015 30-Apr-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Emmanuel Jacob Puch Souza	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:  
 sin afectaciones

c) Cruces de arroyos:  
 N/A.

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
 en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
 se pintaron los postes y los venteos.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
 NINGUNA

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
 NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
 No.

b) Cambio de vegetación:  
 No.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21-Apr-2015

**Fecha de aprobación:** 24-Apr-2015

**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez