



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Dec-2015 31-Dec-2015 REV. 0
LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: En buen estado, sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas: en buen estado, se pintaron

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

construcción de bodega xma.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jan-2016
Fecha de aprobación: 21-Jan-2016
Elaborado por: Emmanuel Jacob Puch Souza
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez