

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Merigas Peninsular S.A. de C.V. PERIODO: 01-Dec-2013 31-Dec-2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Emmanuel Jacob Puch Souza FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: sin afectaciones

c) Cruces de arroyos: n/a

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**  
se realiza recorridos y se encuentran casetas y derechos de vida sin afectaciones y operando en orden

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
sin afectaciones, no hay construcciones nuevas

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
sin afectaciones

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo: ninguna.

b) Cambio de vegetación: ninguna.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 07-Jul-2014  
**Fecha de aprobación:** 23-Sep-2014  
**Elaborado por:** Emmanuel Jacob Puch Souza  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez